

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
KULTŪROS SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS

2016-12-09 Nr. 7

Alytus

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

| | |
|--|---|
| 1. Pavadinimas | Sinagogos ir rabino namo kompleksas |
| 2. Kultūros vertybių registro unikalusis kodas | 32379 |
| 3. Adresas | Kauno g. 9, 9A, Alytus, Alytaus m. sav. |
| 4. Valdytojas | Alytaus m. sav. |
| 5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu | Valstybės saugomas |
| 6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris | Nėra duomenų |

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Vertingųjų savybių pobūdis<ul style="list-style-type: none">○ Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);• Vertingosios savybės<ul style="list-style-type: none">○ 1.3.1. planavimo sprendiniai – planinė-erdvinė sinagogos pastato ir rabino namo struktūra (-; -; TRP; FF Nr. 1-3; 2008 m.);○ 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – nelygus reljefas (-; -; FF Nr. 1-3; 2008 m.);○ 3. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – sakralinė, visuomeninė, gyvenamoji. |
|---|

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

Visumoje būklė įvardintina, kaip patenkinama, tačiau gerėjanti, kadangi vykdomi tvarkybos darbai.

| | Balai | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|---|---|---|
| Vertingųjų savybių būklės pokytis | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fizinės būklės pokytis | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aplinkos būklės pokytis | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

PRIDEDAMA:

9. Foto fikscija 17 fotonuotraukų.

10. Kiti dokumentai – _____

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-09-07

Kultūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Nerijus Abromaitis

