

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
KULTŪROS SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS
PATIKRINIMO AKTAS

2016-12-09 Nr. 9

Alytus

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

| | |
|--|---|
| 1. Pavadinimas | Sinagogos ir rabino namo komplekso rabino namas |
| 2. Kultūros vertybių registro unikalasis kodas | 32381 |
| 3. Adresas | Kauno g. 9, 9A, Alytus, Alytaus m. sav. |
| 4. Valdytojas | Alytaus m. sav. |
| 5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu | Valstybės saugomas |
| 6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris | Nėra duomenų |

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas

- **Vertingųjų savybių pobūdis**
 - Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
- **Vertingosios savybės**
 - 1.1.1. tūris – kompaktinis, stačiakampio plano, I a. su pusrūsiu (-; -; TRP; FF Nr. 29-32; 2008 m.);
 - 1.1.2. aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (-; -; FF Nr. 31-34; 2008 m.); sienų angos - ŠR, PR fasadų stačiakampių plytų mūro pleištinį sąramų langų angos (-; būklė gera; FF Nr. 29, 31, 33; 2008 m.); ŠV fasado stačiakampė durų anga (-; būklė gera; FF Nr. 30; 2008 m.);
 - 1.1.3. fasadų architektūrinis sprendimas – istorizmo stilistika (-; būklė gera; FF Nr. 29-32; 2008 m.); fasadų apdaila ir puošyba – ŠV, ŠR ir PR fasadų keturių plytų mūro eilių karnizas (-; būklė gera; FF Nr. 29, 31-34; 2008 m.); ŠR fasado plytų mūro su dantukais palangių traukos (-; būklė gera; FF Nr. 29, 33; 2008 m.);
 - 1.1.4. konstrukcijos – pamatas (netyrinėta; -; -; 2008 m.); sienos – raudonų plytų mūro sienos (-; būklė gera; FF Nr. 31-36; 2008 m.); perdanga (netyrinėta; -; -; 2008 m.);
 - 3. pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – gyvenamoji.

| |
|--|
| |
|--|

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

Kultūros paveldo objekto būklė įvardytina kaip gera

| | Balai | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|---|---|---|
| Vertingųjų savybių būklės pokytis | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fizinės būklės pokytis | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Aplinkos būklės pokytis | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2 fotonuotraukos.10. Kiti dokumentai — —11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2016-12-07Kultūros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Nerijus Abromaitis

